



Naturstein und Terrazzo

Jürgen Kellotat

Zum Grund 1
17509 Hanshagen
Tel 038352 547 oder 60 601
Fax 038352 60 600
naturstein.kellotat@t-online.de



Unsere Empfehlung für

Grabanlagen aus Naturstein

Reinigung

Nach dem Aufstellen, sowie für die Beseitigung von Allgemeinschmutz u.v.m..



allgemein:
HMK® R155 Grundreiniger
säurefrei
Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter



Grünverschmutzung
Moos, Pilz ...
HMK R160® Moos- und Schimmel-Ex
Ergiebigkeit
ca. 5-10 m²/Liter



Wachsflecken:
HMK® R152 Öl- und Wachsentsferner Paste
Ergiebigkeit
ca. 0,2 m²/Liter

Wichtiger Hinweis: Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

Schutz

Vermeidet Fleckenbildungen und erleichtert die laufende Pflege.



geringe Farbtonvertiefung:
HMK® S234 Fleckschutz
Top-Effekt
Ergiebigkeit
ca. 5-20 m²/Liter

Video-Anleitung für die Praxis unter:
www.moellerstonecare.eu



Pflege

Leichtes Reinigen der täglichen Verschmutzung.



HMK® R155 Grundreiniger
säurefrei
allgemeine lfd. Reinigung und Pflege bei Bedarf
Ergiebigkeit
ca. 10-80 m²/Liter

Ideal zur Entfernung von:

- ✓ Grünverschmutzungen
- ✓ Moos
- ✓ Pilz- und Schimmelbefall



HMK® R160 Moos- und Schimmel-Ex
Ergiebigkeit
ca. 5-10 m²/Liter

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Fachbetrieb.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr
www.naturstein-kellotat.de



Diese Empfehlung kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten. Bitte beachten Sie das jeweilige Produktetikett.

©MoellerStoneCare-D-08.13